



Handläggare

Jennie Ongaro

08-590 972 67

jennie.ongaro@upplandsvasby.se

Datum:

2026-04-23

Diarienummer:

UBN/2026:168

Besiktningssprotokoll trafikfarliga skolvägar lå 26/27

En besiktning och bedömning av skolvägar inför läsåret 2026/2027 genomfördes i april 2026. Vid detta tillfälle deltog Jesper Öberg från Kontoret för samhällsbyggnad och Jennie Ongaro från Utbildningskontoret.

Som underlag för bedömningen ligger protokoll från 2025. Utifrån tidigare kunskaper om aktuella skolvägar samt denna besiktning, görs nedanstående bedömningar.

Hela eller delar av följande vägar har bedömts som trafikfarliga; Mälarvägen, Runsavägen, Törndalsvägen, Älvsundavägen, Söderbyvägen, Stora vägen, Täbyvägen, Gudbyvägen, Vallentunavägen och Torsåkersallén.

Trafikfarliga skolvägar

1. Mälarvägen

Mälarvägen, sträckan mellan korsningen Gamla Runsavägen och korsningen Stäketvägen, är trafikfarlig väg.

Mot bakgrund av vägens beskaffenhet, den tidvis höga trafikintensiteten och den tunga trafiken, är vägen att anses som trafikfarlig skolväg.

2. Älvsundavägen

Älvsundavägen från järnvägsbron fram till vägarna till Antuna och Älvsunda är trafikfarlig skolväg.

Mot bakgrund av vägens beskaffenhet, den tidvis höga trafikintensiteten och den tunga trafiken, är vägen att anses som trafikfarlig skolväg.

3. Runsavägen (Trafikverkets)

Runsavägen från Kairobadet till Runsa Slott är trafikfarlig skolväg.

Runsavägen efter Kairobadet fram till Runsa slott är en relativt smal och kurvig väg, där hastighetsbegränsningen varierar mellan 40/50/70 km/timme. Den tunga trafiken består av bl a bussar som ger litet till inget utrymme för fotgängare eller cyklister vid möte.

Runsavägen från Mälarvägen fram till Kairobadet är inte trafikfarlig skolväg, då det finns gång/cykelväg och trottoar.

4. Törndalsvägen

Törndalsvägen, efter Harvavägens återvinningsstation i riktning mot Harva gård. Hastigheten är låg, men vägen saknar trottoar/eller gångväg.

Mot bakgrund av vägens beskaffenhet är den att anse som trafikfarlig.

5. Söderbyvägen

Söderbyvägen, från korsningen Mälarvägen och till vägens slut, är trafikfarlig skolväg. Vägen är smal och trafikerad av tung trafik till och från närbelägen industri.

Mot bakgrund av vägens beskaffenhet är den att anse som trafikfarlig skolväg.

6. Stora vägen

Stora vägen mellan bron över Frestabäcken och korsningen Sandavägen/Täbyvägen är trafikfarlig skolväg.

Vägen är smal och har dålig standard. Det har dock tillkommit cirkulationsplats och övergångsställe.

Vägen är att anse som trafikfarlig skolväg.

7. Täbyvägen

Väg 872 från korsningen Länsmansvägen/Frestavägen fram till Alby är trafikfarlig skolväg.

Vägen är starkt trafikerad och hastigheten är hög. Saknas vägrenar som är breda nog för att gå/cykla säkert. Gångväg samt gångtunnel finns till busshållplats Fornboda, vilket gör den delen av skolvägen trafiksäker.

Mot bakgrund av vägens beskaffenhet, den tidvis höga trafikintensiteten och den tunga trafiken, är vägen delvis att anse som trafikfarlig skolväg.

8. Gudbyvägen

Gudbyvägen från korsningen Täbyvägen/Sandavägen fram till Rökeriet är trafikfarlig skolväg.

Vägen har trafik till och från Rökeriet, och även tung yrkestrafik. Vägen är relativt smal, kurvig och saknar gångbanor.

Mot bakgrund av vägens beskaffenhet är den att anse som trafikfarlig.

9. Vallentunavägen (Trafikverkets)

Vallentunavägen från avfarten till Ekebyvägen och fram till kommungränsen är trafikfarlig skolväg. Vägen har tidvis hög trafikintensitet och samtidigt förekommer tung trafik. Vägen är smal och saknar gångbanor.

Mot bakgrund av vägens beskaffenhet är den att anse som trafikfarlig skolväg. Boende i delar av området har dock möjlighet att trafiksäkert ta sig till och från busshållplats som inte är belägen på Vallentunavägen, och har därmed inte trafikfarlig väg till/från skolan.

10. Torsåkersallén

Torsåkersallén från motocrossbanan fram till kommungränsen är trafikfarlig skolväg. Vägen har tidvis hög trafikintensitet och samtidigt förekommer tung trafik. Vägen är smal och saknar gångbanor.

Mot bakgrund av vägens beskaffenhet är den att anse som trafikfarlig skolväg.

Utbildningskontoret

Jennie Ongaro

Handläggare